



בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ 52–003ט–22.n הצבי 15 ירושלים

<u>הוראות שדרוג</u> מודם אלקטל Speed Touch 510



תוכנה זו מיועדת רק למחשב עם אחת ממערכות ההפעלה הבאות:

Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP

תהליך השדרוג

תהליך השדרוג מחולק ל-2 שלבים: שלב א׳ – הכנות – שלב זה מיועד <u>רק</u> למחשב עם מערכת הפעלה Windows XP . אם למחשב מערכת הפעלה אחרת יש לדלג לשלב ב׳. ישלב ב׳ – במבנת במוכנב

שלב ב' – התקנת התוכנה .

שלב א' – הכנות – מיועד רק למחשב עם מערכת הפעלה Windows XP לפני ההתקנה באמצעות תקליטור התוכנה, יש לבדוק את ההגדרות הבאות:

- ולבחור ב״לוח הבקרה״/ Setting ולהקיש על ״התחל״ / String בשורת המשימות, לסמן ״הגדרות״/ Setting ולבחור ב״לוח הבקרה״/ Control panel.
 - .Network Connection /"חיבורי רשת חיבורי כל אחר מכן להקיש פעמיים על צלמית "חיבורי רשת.



במקש הימני של העכבר Local Area Connection/"חיבור הרשת על צלמית "חיבור העכבר בסקש הימני של העכבר. ולבחור מאפיינים/Properties.



- 4. בחלון שיופיע יש לבחור בלשונית Advanced /״מתקדם״ ולוודא : שה– "Internet Connection Firewall" <u>אינו</u> מופעל/מסומן (בגרסה בעברית: ב״חומת אש של windows" יש להקיש על ״הגדרות״ ולסמן ״<u>לא פעילה</u>״). לסיום יש להקיש אישור / OK .
 - בלשונית Authentication / "אימות" יש לוודא <u>שאין</u> סימון ב- enable 802.1x (בגרסה בעברית: "אפשר
 אימות מסוג IEEE 802.1x עבור רשת זו" יש לוודא <u>שאין</u> סימון). לסיום יש להקיש אישור / OK

האינטרנט המהיר של בזק



בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ 52–003ט–22.n הצבי 15 ירושלים

שלב ב׳ – התקנת התוכנה

הכניסו את התקליטור לכונן התקליטורים במחשב, חלון התוכנה יפתח אוטומטית, יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בכל מסך:

(במידה וההתקנה לא מתחילה אוטומטית יש להיכנס ל״מחשב שלי״ ולהקיש פעמיים על צלמית UpgradeST של כונן התקליטורים).

1. לתחילת ההתקנה יש להקיש NEXT.



- . במידה ומופיע חלון License Agreement יש להקיש על YES במידה ומופיע חלון
 - 3. במסך זה התוכנה מחפשת את המודם זה יכול לקחת מספר שניות. לאחר זיהוי המודם יש להקיש NEXT להמשך.

📲 SpeedTouch Upgrade Wizard	
SpeedTouch Detection The Wizard is searching for your SpeedTouch on the network.	
This detection process may take several seconds.	
Searching for device(s)	
Remark: Waiting for TCP/IP initialization	
	<u>C</u> ancel

(במקרה שהתוכנה אינה מזהה את המודם , יש לוודא כי המודם דלוק ומחובר לכרטיס הרשת במחשב –





בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ 52–003ט ב.n הצבי 15 ירושלים

> נורית ירוקה דלוקה בכרטיס הרשת. במידה והמודם עדיין לא מזוהה יש להתקשר למוקד האינטרנט במספר לחיוג חינם 340–340–800–1.

. במסך זה מוצגים נתוני המודם , יש להקיש NEXT להמשך .

器 SpeedTouch Up	ograde Wizard				
Detected device					
The Wizard detected	the following SpeedTouch device.				
The following device	was found:				
Name:	SpeedTouch 510				
Serial Number:	DG239B00007354				
IP Address:	10.0.0.138				
Version:	4.0.2.0.0				
Board:	ADNT-Q				
Info:	Bridging on 0/35 and 8/35 Factory Defaults	Details			
To continue, click Next.					
THOMSO	N With Kext >	<u>C</u> ancel			

5. כעת יש לבחור את הקובץ לשדרוג גרסא 4.2.7.16.0 ולהקיש NEXT להמשך.

📲 SpeedTouch Up	pgrade V	Vizard				
Software Image Specify which system software you want to transfer to the SpeedTouch.						
Device:						
SpeedTouch 510 - E	0G239B00 ftware and	007354 - AD continue.	INT-Q - 4.	0.2.0.0		
File	Board	Version	Config	Date	Remark	
LLS6_427G.bin	ADNT-Q	4.2.7.16.0	1.2.0	23/04/2004		
					Ha	we Disk
THOMSO	N MULTI			< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	<u>C</u> ancel

6. במסך זה יוצגו גרסאות המודם לפני ואחרי השדרוג, יש לבחור באפשרות Next להמשך.



האינטרנט המהיר של בזק

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ 52–003ט–22.n הצבי 15 ירושלים

FRE DORD VESSES LONG	VARE DISTANT.	A REPORT OF A R			
📲 SpeedTouch Upgrade	Wizard				
Start Upgrade					
Review settings before upgrading the software of your SpeedTouch.					
The W/zard has enough information to upgrade the firmware of your SpeedTouch. If you want to review or change settings, go back. If you are satisfied with the settings, continue to start the upgrade.					
Device Name:	SpeedTouch 510 (ADNT-Q)				
Serial Number:	DG239B00007354				
Version:	4.0.2.0.0 - Configuration: 1.1.0				
Upgrade to:	4.2.7.16.0 (AA) - Configuration: 1.2.0				
THOMSON NEWA	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext	> <u>C</u> ancel			

ד. Software Upgrade – תהליך השדרוג החל – יש להמתין עד לסיום ההתקנה.



לאחר שתהליך השדרוג יסתיים, יש להקיש על Finish ולנסות לגלוש באינטרנט.

לשירותיכם , 24 שעות ביממה, מוקד האינטרנט של בזק – 340–340–1.



ינואר 2006